

교육시설안전 인증 결과서

01 학교 현황

학 교 명	: 월포초등학교
주 소	: 경기도 시흥시 월곶중앙로 18
건 축 물	: 본관동 1동
연 면 적	: 6,279㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
본관동	2006	6,117	지상 6층	-
병설유치원	2006	131	지상 2층	-
구령대	2006	31	지상 1층	-

02 교육시설안전 인증 결과






인 증 대 상	: 본관동 1동
인 증 등 급	: 우수 등급

○ 시설안전	과락 63점 미만	▼ 평점 83.23점 우수 79점 이상 최우수 90점 이상
○ 실내환경안전	과락 59점 미만	▼ 평점 82.04점 우수 74점 이상 최우수 84점 이상
○ 외부환경안전	과락 65점 미만	▼ 평점 91.65점 우수 81점 이상 최우수 92점 이상

유효기간	2023.10.26. ~ 2028.10.25.(5년)
인증번호	2310-초-034-05
인증기관	(재)한국건설생활환경시험연구원

교육시설안전 인증 제도란?




교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.

				
안전사고 예방	안전환경 실태조사	D/B 구축	교육환경 개선	대국민 정보공개

03 종합 심사결과

- 월포초등학교는 100점 만점 중 85.31점을 획득하여 교육시설안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 월포초등학교의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- 특히, “가스시설”, “예방·관리”, “실외활동공간”에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- 다만, 일부 지적사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해주시기 바랍니다.

04 분야별 심사결과

① 시설안전 : 기준 79점 < 평점 79.46점(우수)	 <p>구조안전 67, 소방설비 88, 가스시설 94, 기계설비 93, 전기설비 84</p>
② 실내환경안전 : 기준 74점 < 평점 82.04점(우수)	 <p>안전대책 77, 건축재료 안전 82, 예방·관리 91</p>
③ 외부환경안전 : 기준 81점 < 평점 91.65점(우수)	 <p>보행·교통안전 93, 보안체계 관리 90, 실외활동공간 100, 교외영역 80</p>