

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	월포초등학교		점검시기	2020년 겨울철	
작성자	김현정(위)		확인자	이순희(위)	

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	교사동						
주소	경기도 시흥시 월곶중앙로 18						
시설정보	준공(설치)년도	2006	연면적(m ²)	6,279.14m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	6	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료	없음	높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도	없음	높이/길이		-	

안전등급	전차	A	금	A	등급변경사유	
점검기간	2020.11.25.~11.26		점검기관	월포초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김현정	월포초
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조수철	행복크린사회적협동조합
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간학부	신원선	경인전기인테리어(주)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	송영섭	태화중중막리베이러(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부	이강민	SSENK
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현자사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현자사정						